



Лаки паркетные

AURLAK, AURLAK M

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Быстросохнущие алкидно-уретановые лаки. Образуют твердую пленку с высокой водо- и абразивоустойчивостью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначены для лакирования паркетных полов, эксплуатирующихся внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- блеск
- массовая доля нелетучих веществ, %
- время высыхания при температуре 20°C

AURALAK - глянцевый, AURALAK M – полуматовый.

50 - 56

Не более 4 часов

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением лак перемешивают. Лак наносится на чистые и сухие деревянные поверхности валиком или кистью в 2÷3 слоя при температуре окружающего воздуха и поверхности в пределах от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не выше 85 %. Для нанесения первого слоя лак разбавляют растворителем в количестве до 10÷15 % от объема лака. Для нанесения последующих слоев лак разбавляют: 0÷5 % от объема лака.

Между слоями рекомендуется производить легкую шлифовку. Шлифовка обязательна, если временная выдержка между слоями составляет более 48 часов. Рекомендуемое время выдержки перед нанесением следующего слоя – от 8 до 48 часов.

Набор максимальной твердости происходит по истечении 5 суток после нанесения последнего слоя лака.

РАСХОД:

8÷10 м²/л для одного слоя.

РАСТВОРИТЕЛЬ:

Уайт-спирит или VAITSOL. Эти же растворители используются для мытья рабочих инструментов.

СРОК ХРАНЕНИЯ:

48 мес. в плотно закрытой таре производителя, предохраняя от нагрева

УПАКОВКА:

0,9 л, 2,7 л, 10 л Возможна другая упаковка.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Содержит уайт-спирит. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. Токсичен для водных организмов, может вызывать длительное вредное воздействие в водной среде. Держать закрытым и беречь от детей. Избегать вдыхания паров. Не допускать попадания на кожу и в глаза. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. Следовать указаниям, данным в Листе безопасности. При выполнении работ с лаком необходимо обеспечить хороший воздухообмен и использовать средства защиты глаз, кожи лица и рук (очки, перчатки и т.п.)